

MASCHINENPARK UND KAPAZITÄTEN

FRÄSEN

3 - Achs	X bis 3000 Y bis 900 Z bis 900	Stunden/Monat	ca. 700
4 - Achs	X bis 3000 Y bis 900 Z bis 900	Stunden/Monat	ca. 350
5 - Achs	X bis 1250 Y bis 900 Z bis 800	Stunden/Monat	ca. 450

DREHEN

Durchmesser	bis 230 Länge bis 1000	Stunden/Monat	ca. 420
-------------	---------------------------	---------------	---------

ERODIEREN

Drahterodieren	X bis 350 Y bis 300 Z bis 250	Stunden/Monat	ca. 250
Senkerodieren	X bis 300 Y bis 180 Z bis 220	Stunden/Monat	ca. 200

SCHLEIFEN

Flachschleifen	X bis 700 Y bis 470 Z bis 350	Stunden/Monat	ca. 300
----------------	--	---------------	---------

SONSTIGE

Schweißen	Mig, Mag, Wig, Punktschweißen	Stunden/Monat	ca. 200
Messen	X bis 450 Y bis 500 Z bis 400	Stunden/Monat	ca. 200

