



# ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass

## Karl Simon GmbH & Co. KG

Sulgener Straße 19-23  
78733 Aichhalden  
Deutschland

mit den im Anhang gelisteten Standorten

ein **Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem**  
eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Sinterteilen, hartmetallbestückten Spikes  
und Verschleißwerkzeugen sowie galvanische Oberflächenveredelung  
von Metall- und Kunststoffteilen

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht,  
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

## ISO 45001 : 2018

Zertifikat-Registrier-Nr. 407352 OHS18  
Gültig ab 2020-07-24  
Gültig bis 2023-07-23  
Zertifizierungsdatum 2020-07-24



**DQS GmbH**

Markus Bleher  
Geschäftsführer



**Anhang zum Zertifikat  
Registrier-Nr. 407352 OHS18**

**Karl Simon GmbH & Co. KG**

Sulgener Straße 19-23  
78733 Aichhalden  
Deutschland

**Standort**

**Geltungsbereich**

**419243  
Sitek-Spikes GmbH & Co. KG  
Sulgener Straße 21-23  
78733 Aichhalden  
Deutschland**

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von  
hartmetallbestückten Spikes und  
Verschleißwerkzeugen

**419246  
Betek GmbH & Co. KG  
Sulgener Straße 21-23  
78733 Aichhalden  
Deutschland**

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von  
hartmetallbestückten Verschleißwerkzeugen  
für Straßen-, Berg- und Tunnelbau;  
Spezialtiefbau und Recycling

**542462  
Simon Sinterlutions GmbH & Co. KG  
Sulgener Straße 19-23  
78733 Aichhalden  
Deutschland**

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von  
Sinterteilen